

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Corozal, Aldea Sacpuy, San Andrés, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2142-42	FECHA:	21/06/2024



Foto1: Lado frontal de aula



Foto 2: parte trasera del aula



Foto 3: Interior de primera aula



Foto 4: Interior de segunda aula





Foto 4: interior del baño



Foto 5: puertas del baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

