

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Barrio Corozal, Aldea Sacpuy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Corozal, Aldea Sacpuy, San Andrés, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2142-42	FECHA:	3/07/2024



Foto 1: Techo de las 2 aulas



Foto 2: estructura de metal del techo del baño



Foto 3: Estructura de metal de las 2 aulas



Foto 4: Colocación de la lamina en el techo del baño



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

