

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Barrio Corozal, Aldea Sacpuy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Corozal, Aldea Sacpuy, San Andrés, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2142-42	FECHA:	12/07/2024



Foto1: puertas de metal del baño y la estructura de metal del techo y lamina dentro del baño



Foto 2: estructura de metal lado fuera del baño



Foto 3: Techo de lamina terminado



Foto 4: Estructura de metal en el corredor de las aulas terminado



Foto 5: Panorama del aula actualmente





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

