

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	PETÉN	MUNICIPIO	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO EL HABANERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-04-2459-42	FECHA	2/09/2024



REPELLO EN MURO



FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCON DE METAL EN VENTANA




SUSTITUCIN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



SUSTITUCIÓN DE CABLEADO PRINCIPAL



SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leslie Cortez

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL HABANERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2459-42	FECHA:	2/09/2024



PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR



SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORE




SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES



SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES



REPARACIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Leslie Cortez</i> Firma y sello del Presidente de la DPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---