



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL HABANERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2459-42	FECHA:	22/10/2024



REPELLO EN MURO



FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCON DE METAL EN VENTANA



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



SUSTITUCIÓN DE CABLEADO PRINCIPAL



SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leslie Cortez



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL HABANERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2459-42	FECHA:	22/10/2024




PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR



SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORE



SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES



SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES



REPARACIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Loslie Costez*



Firma y sello del Presidente de la OPA

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público