



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés,
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Cruce Dos Aguadas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2465-42	FECHA:	7/08/2024



FIGURA 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FIGURA 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FIGURA 3: Reparación de piso de torta de concreto



FIGURA 4: Reparación de planchas de concreto de patio



FIGURA 5: Reparación de cuneta de concreto



FIGURA 6: Pintura en muros exterior e interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*E. Linares*  
Firma y sello del Presidente de la ESCUELA OFICIAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE SAN ANDRÉS, PETÉN



*E. Linares*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G O B N O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés,
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Cruce Dos Aguadas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2465-42	FECHA:	7/08/2024



FIGURA 7: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



FIGURA 8: Sustitución de tubería principal de pvc




FIGURA 9: Sustitución de tablero de flipones



FIGURA 10:




FIGURA 11: Sustitución de cableado eléctrico



FIGURA 12: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la DPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés,
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Cruce Dos Aguadas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2465-42	FECHA:	7/08/2024



FIGURA 13: Sustitución de interruptores simples



FIGURA 14: Sustitución de interruptores dobles



FIGURA 16: Sustitución de focos ahorradores



FIGURA 17: Sustitución de tomacorrientes



FIGURA 18: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Esteban*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos

