

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cruce Dos Aguadas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2465-42	FECHA:	30/11/2024




Foto 1: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 5: REPARACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a cada hoja se agregan 3 fotos.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cruce Dos Aguadas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2465-42	FECHA:	30/11/2024




Foto 7: Reparación de cuneta de concreto








Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O  Firma y Sello Director Centro Educativo Público 