

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tigre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-3487-43	FECHA:	4/03/2024




Foto 1: Sistema eléctrico en mal estado




Foto 2: Piso en mal estado




Foto 3: Pintura de paredes en mal estado



Foto 4: Lvamanos en mal estado



Foto 5: Cosina tradicional en mal estado



Foto 6: Puerta de comedor estudiantil en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tigre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-3487-43	FECHA:	4/03/2024




Foto 1: Puerta de cocina en mal estado



Foto 2: Piso de comedor en mal estado




Foto 3: Ventanales de comedor en mal estado



Foto 4: Ventanales de cocina en mal estado



Foto 5: Letrinas en mal estado



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERÍO EL TIGRE
COMITÉ DE PADRES DE LA FAMILIA
SAN ANDRÉS, PETÉN


Firma y Sello Director


 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERÍO EL TIGRE
DIRECCIÓN
CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO
SAN ANDRÉS, PETÉN