

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nueva Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0014-42	FECHA:	6/09/2024



Foto1:Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas modulo baños




Foto 2:Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3:Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 4: Sustitución lavamanos



Foto 5:Sustitución letrina




Foto6 :Pintura en muros exteriores aulas y baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hoja.



Firma y sello del Presidente





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nueva Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0014-42	FECHA:	6/09/2024



Foto 7 : Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 8 Mantenimiento a estructuras (lijado, cambio de tubo, cepillada, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas




Foto 9: sustitucion de puerta




Foto 10:



Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales por número de hojas.

 <p>Firma y sello del Consejo Educativo MINISTERIO DE EDUCACIÓN ESCUELA ORIGINAL DE PARVULOS BARRIO 7 DE MARZO CASERIO NUEVA VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, PETEN</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Original ESCUELA ORIGINAL DE PARVULOS BARRIO 7 DE MARZO CASERIO NUEVA VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, PETEN</p>
---	---