



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTIAGUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0019-42	FECHA:	06/09//2024



Foto 1: Sustrucción de laminas por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de metal por metal



Foto 3: Sustrucción de puerta



Foto 4: Sustrucción de porton de metal



Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal




Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Miguel teletor

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTIAGUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0019-42	FECHA:	6/09/2024




Foto 7: Pinturas en muros exterior e interior



Foto 8: Sustitución de llave de chorro



Foto 9: Sustitución de focos ahorradores




Foto 10: Sustitución de plafoneras





Foto 11: Sustitución de toma corrientes dobles



sustitución de Flipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número

<p><i>Miguel tektor</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

