

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ELCEIBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0041-42	FECHA:	30/10/2024



Foto1: PINTURA EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR



Foto 2: PUERTAS DE METAL: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



Foto 3: VENTANAS: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANAS



Foto 4: MANTENIMIENTO A PORTONES: MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL



Foto 5: CUBIERTA DE LAMINA: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




Foto 6: PISO: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CEIBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0041-42	FECHA:	30/10/2024



Foto 7: SERVICIO SANITARIO Y SUS ACCESORIOS: SUSTITUCIÓN DE INODORO



Foto 8: SERVICIO SANITARIO Y SUS ACCESORIO: SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS



Foto 9: LOSA DE PATIO: REPARACION DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



Foto 10: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO: SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ELCEIBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0041-42	FECHA:	08/11/2024




Foto1: PISOA. SUSTITUCION DE PISO CERAMICO




Foto 2: REPARACION DE COCINA: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO




Foto 3: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES: REPELLO EN MURO



Foto



Foto



Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--