

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ELCEIBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0041-42	FECHA:	11/11/2021



Foto1: PINTURA EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR




Foto 2: PUERTAS DE METAL: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



Foto 3: VENTANAS: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANAS



Foto 4: MANTENIMIENTO A PORTONES: MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL



Foto 5: CUBIERTA DE LAMINA: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 6: PISO: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ELCEIBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0041-42	FECHA:	11/11/2021



Foto7: SERVICIO SANITARIO Y SUSN ACCESORIOS: SUSTITUCION DE INODORO





Foto 8: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS: SUSTITUCION DE LAVAMANOS




Foto 9: LOSA DE PATIO: REPARACION DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



Foto 10: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO



Foto



Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ELCEIBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0041-42	FECHA:	14/ 11 /2021



Foto1: PISOA. SUSTITUCION DE PISO CERAMICO




Foto 2: REPARACION DE COCINA: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO



Foto 3: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES: REPELLO EN MURO

Foto

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

