

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | La Libertad |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Santiaguito |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-0053-43 | FECHA: | 05 de septiembre de 2024. |




Foto 1: fabricación e instalación de balcones en ventanas.



Foto 2: mantenimiento de balcones de metal.



Foto 3: fabricación e instalación de puertas de metal en módulos.



Foto 4: sustitución de chapa.



Foto 5: pintura de exteriores.



Foto 6: pintura de interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel teletor

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | La Libertad |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Santiaguito |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-0053-43 | FECHA: | 05 de septiembre de 2024. |




Foto 1: sustitución de instalaciones electricas.



Foto 2: sustitución de toma corriente.



Foto 3: sustitución de interruptores simples.




Foto 4: sustitución de interruptores dobles.




Foto 5: sustitución de plafoneras.



Foto 6: sustitución de lamparasmtipo LED.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel teletto

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | La Libertad |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Santiaguito |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-0053-43 | FECHA: | 05 de septiembre de 2024. |



Foto 1: mantenimiento a marcos de aluminio mill finish.



Foto 2: sustitución de ducto electrico mas accesorios.

Foto 3: sustitución de interruptores simples.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Telato

Firma y sello del Presidente de la C.D.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

