

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA CANAHAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0056-43	FECHA:	22/10/2024



Foto 1: MANTENIMIENTO DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 2: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA




Foto 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA A PUERTA EN SERVICIOS SANITARIOS




Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6: SUSTITUCION DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Victoria Chod

Firma y sello del Presidente de la OPH



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA CANAHAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0056-43	FECHA:	22/10/2024



Foto 7: INSTALACION DE PILA



Foto 8: SUSTITUCION DUCTO ELECTRICO MAS ACCESORIOS



Foto 9: INSTALACION DE CHORRO



Foto 10: SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el original de hojas.

Victoria choc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

