



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-  
Versió

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CAS. NUEVA CANDELARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA CANDELARIA RUTA AL TORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0059-43	FECHA:	12/11/2024



Foto1: QUITANDO LAS LAMINAS EN MAL ESTADO



Foto 2: PINTANDO LAS PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS



Foto 3: REPARACIÓN DE PUERTAS PARA BAÑOS



Foto 4: QUITANDO LOS CABLES QUE ESTAN EN MAL ESTADO.



Foto 5: LIMPIANDO LA FOSA SEPTICA, (EXTRACCIÓN DE RESIDUOS).



Foto 6: DESINSTALANDO LOS FOCOS ANTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPF



Firma y Sello Director



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CAS. NUEVA CANDELARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA CANDELARIA RUTA AL TORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0059-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 7. QUITANDO LOS APAGADORES QUE ESTAN EN MAL ESTADO



Foto 8. QUITANDO LOS TOMACORRIENTES EN MAL ESTADO



Foto 9. LIMPIAZA DE BALCONES



Foto 10. INSTALANDO LAS TASAS DE LOS 3 BAÑOS



Foto 11. SEPILLANDO LAS ESTRUCTURAS METALICAS



Foto 12. CAMBIO DE CHAPAS A DE 4 PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

