

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CAS. NUEVA CANDELARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA CANDELARIA RUTA AL TORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0059-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: TECHADO DE LAS 4 AULAS ESCOLARES




Foto 2: PINTURA INTERNA Y EXTERNA DEL ESTABLECIMIENTO.



Foto 3: COLOCACIÓN DEL JUEGO COMPLETO DE INNODOROS.



Foto 4: INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO



Foto 5: FOSA SEPTICA LIMPIA.



Foto 6: COLOCACIÓN DE BOMBILLAS NUEVAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rang Huictay



Firma y sello del Presidente de la O.P.R.

J. Guzmán



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CAS. NUEVA CANDELARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA CANDELARIA RUTA AL TORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0059-43	FECHA:	20/11/2024




Foto 7. APAGADORES NUEVOS




Foto 8. TOMACORRIENTES NUEVOS



Foto 9. BALCONES PINTADOS



Foto 10. CULMINACION DE PROYECTO




Foto 11. COSTANERAS Y TUBOS YA PINTADOS



Foto 12. CHAPAS NUEVAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la QPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público