

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Sagrado Corazon
ESTABLECIMIENTO:	17-05-0063-43	FECHA:	09/09/2024



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustitución de balcones de metal



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la COMISIÓN DE PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

