

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sagrado Corazon
ESTABLECIMIENTO TO:	17-05-0063-43	FECHA:	06/11/2024



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustitución de balcones de metal




Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

