

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sagrado Corazon
ESTABLECIMIENTO:	17-05-0063-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustitución de balcones de metal



Foto 3: Sustitución de puerta




Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPAF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---