

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRÍO EL PORVENIR CASERÍO EL PARAÍSO KM 107
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0070-43	FECHA:	11/09/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LAMINA PARA LÁMINA TROQUELADA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN



Foto 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PORVENIR CASERÍO EL PARAÍSO KM 107
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0070-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 7. SUSTITUCIÓN DE BALCÓN DE METAL



Foto 8. SUSTITUCIÓN DE CANAL PVC



Foto 9. SUSTITUCIÓN DE SOPORTE O PESCANTE DE METAL PARA CANAL



Foto 10. SUSTITUCIÓN DE INODORO



Foto 11. SUSTITUCIÓN DE LAVAMANO

Foto 12.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Elena Gomez
Firma y sello del Presidente de la
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
LIBERTAD, PETEN

[Signature]
Firma y Sello Director
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
BARRIO EL PORVENIR CASERÍO EL PARAÍSO KM 107
DIRECCIÓN
LIBERTAD, PETEN