



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA FINCA DEL NIÑO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0072-43	FECHA:	4/03/2024



foto 1 sustitución de lamina, por lamina troquelada renglón 1.1.



foto 2 sustitución de estructura de sopore de madera por metal renglón 2.2




foto 3 puertas de metal mantenimiento a estructura rengon 4 4.1



foto 4 pintura en muros exteriores e interiores renglon 9.1




foto 5 mantenimiento a balcones de metal renglón 5.7




foto 6 sellado de grietas y fisuras en muros renglón 21.4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

Alma H. Sosa

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

