



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS

FORMULARIO 123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO | Petén | MUNICIPIO | La Libertad |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | Casero Nueva Florida |
| CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 17-05-0075-43 | FECHA | 24/09/2024 |




Foto 1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustitución de ventana de madera por metal




Foto 4: Sustitución de ducto más accesorios



Foto 5: Sustitución de puerta




Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar número de hojas.

[Signature]
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserio Nueva Florida
La Libertad, Petén
Firma y Sello del Presidente de la Obra

[Signature]
Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECCION
CASERIO NUEVA FLORIDA
EX-LIBERTAD, PETEN
Firma y Sello Director Centro Educativo

Scanned with
CamScanner



REGISTRO FOTOGRAFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS

FORMA 01-21
2009-1

SITUACION DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO | Peten | MUNICIPIO | La Libertad |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | EORM | DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO | Caserio Nueva Florida |
| CODIGO DEL | 17-05-0075-43 | FECHA | 24/09/2024 |



Foto 7: mantenimiento balcones




Foto 8: pinturas de muros exteriores e interiores



Foto 9: reparación de cableado eléctrico




Foto 10: sustitución de focos ahorradores




Foto 11: sustitución de plafoneras




Foto 12: sustitución de interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CP





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | PETEN | MUNICIPIO: | LA LIBERTAD |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO NUEVA FLORIDA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-0075-43 | FECHA: | 24/09/2024 |








Foto13: Sustitucion de toma corrientes dobles.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | |
|---|---|--|
|  Firma y sello del Presidente de la OEA |  |  Firma y Sello del Director Centro Educativo Público  |
|---|---|--|

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.