

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Matrimonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0076-43	FECHA:	13/11/2024



Foto 1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Sustitución de vidrios



Foto 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres y Familiares




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

