




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0084-43	FECHA:	9/05/2024




sustitución de piso ceramico




Reparacio de muro de contención



mantenimiento a estufa rural



sustitución de puerta



sustitución de torta de cemento



sustitucion de lamina por lamina troquelada aliso calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales.

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE
J. M
LA LIBERTAD, PETEN

Yesenia Corado
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Cantón Educativo
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
LA LIBERTAD, PETEN