


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta J M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Aldea El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0085-43	FECHA:	12 de julio de 2024



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de capote de lámina para lámina troquelada, sustitución de elementos de fijación.



Mantenimiento de estructura de soporte de metal.



Mantenimiento a estructura de puertas de metal, sustitución de una puerta.



Reparación de cableado electrico de tablero y flipon.



Pintura en muros exteriores e interiores.



Mantenimiento a balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPP





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta J M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Aldea El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0085-43	FECHA:	12 de julio de 2024



Sustitución de tablero y flipon.



Sustitución de inodoro.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

