

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta J M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Aldea El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0085-43	FECHA:	01 de agosto de 2024



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de capote de lámina para lámina troquelada, sustitución de elementos de fijación.




Mantenimiento de estructura de soporte de metal.



Mantenimiento a estructura de puertas de metal, sustitución de una puerta.



Reparación de cableado eléctrico de tablero y flipon.



Pintura en muros exteriores e interiores.



Mantenimiento a balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta J M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Aldea El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0085-43	FECHA:	01 de agosto de 2024





Sustitución de tablero y flipon.



Sustitución de inodoro.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la PPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

