



Ministerio de Educación
C O L O M B I A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío 17 De Abril
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0094-43	FECHA:	4/03/2024




Foto 1: sustitución de vidrios (de dirección).



Foto 2: pintura exterior e interior de la aulas.




Foto 3: limpieza de fosa séptica.




Foto 4: sustitución de puertas metálicas.




Foto 5: sustitución de tasas de sanitario






Foto 6: sustitución de lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPF Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mbita	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío 17 de Abril
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0094-43	FECHA:	4/03/2024




Foto1: fabricación e instalación de portón de metal de ingreso.




Foto 2: fabricación e instalación de portón de metal de ingreso.




Foto 3: fabricación e instalación de portón de metal de ingreso.




Foto 4: sustitución de tubería línea principal pvc.




Foto 5: sustitución de depósito de agua 1700lt.






Foto 6: sustitución de vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF 
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío 17 De Abril
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0094-43	FECHA:	4/03/2024



Foto 1: sustitución de vidrios (ventana de la dirección parte de atrás).




Foto 2: sustitución de pintura en los baños.




Foto 3: cambio de pintura interior y exterior de las aulas.




Foto 4: sustitución de vidrios.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---