



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOAQUIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0098-42	FECHA:	4/03/2024




SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR METAL




SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA POR METAL




SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE MADERA POR METAL



SUSTITUCION DE CERAMICO EN MUEBLES DE COCINA




PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO POR TORTA DE CEMENTO LIQUIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COP.




Firma y Sello Director Centro Educativo

