

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0102-43	FECHA:	23/06/2024



SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA 1,700 LITROS



SUSTITUCION DE CERAMICA



SUSTITUCIÓN DE PUERTA



SUSTITUCIÓN DE BALCON



REPARACION EN MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pilar Cucul Chiquín
Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

