


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIOR  DURANTE  POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PLANTEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0103-43	FECHA:	25/06/2024





SUSTITUCIÓN DE PUERTA



SUSTITUCIÓN DE BALCON



SUSTITUCIÓN DE BALCON



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sonia Barrera*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

