

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | PETÉN | MUNICIPIO: | LA LIBERTAD |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL PLANTEL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-0103-43 | FECHA: | 22/07/2024 |







Se evidencia el proceso de cambio de balcones a ventanas de las aulas del establecimiento.



Durante el trabajo de cambio de puerta a las aulas.



En la imagen se evidencia los balcones a utilizar para la muralla.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia Barreña
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia OPF
E.O.R.M.
J.M.
CASERÍO EL PLANTEL

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
CASERIO EL PLANTEL