

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PLANTEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0103-43	FECHA:	26/07/2024



Se observa como quedaron los balcones de las ventanas en las aulas, luego de haberse finalizado el respectivo cambio.



En la imagen se muestra como quedaron las puertas luego de haber finalizado el trabajo de remozamiento.



Luego de la finalización del cambio de muralla en el predio escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.

<p>Sonia Barrera Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>E.O.R.M. J.M. Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

