

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Diego Guatelinda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0104-43	FECHA:	18/07/2024



Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas y direccion



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 4: Sustitución de elementos de fijacion




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Diego Guatelinda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0104-43	FECHA:	18/07/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas y direccion



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 4: Sustrucción de elementos de fijacion

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

