

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Gloria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0105-43	FECHA:	25/010/2024



Foto 1: Sustitución de puertas de Metal



Foto 2: Sustitución de estructura de Metal de ventana



Foto 3: Sustitución de Estructura de Soporte de Madera por Metal



Foto 4: Instalación de azulejos en estufa rural



Foto 5: Reparación de piso de cemento líquido



Foto 6: Sustitución de lamina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---

