

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Gloria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0105-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Sustitución de puertas de Metal




Foto 2: Sustitución de estructura de Metal de ventana



Foto 3: Sustitución de Estructura de Soporte de Madera por Metal



Foto 4: Instalación de azulejos en estufa rural





Foto 5: Reparación de piso de cemento liquido



Foto 6: Sustitución de lamina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

