

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José El Triunfo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0112-43	FECHA:	24/09/2024



Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de piso de cemento liquido



Pintura en muros exteriores e interiores



Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura)



Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Sustitución inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
**CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA**  
**Escuela Oficial Rural Mixta**  
**San José El Triunfo,**  
**La Libertad, Petén**  
 Firma y sello del Presidente del Consejo

*[Signature]*  
**ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**  
**CASERIO SAN JOSE**  
**DIRECCION**  
**EL TRIUNFO**  
**LA LIBERTAD, PETEN**  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público