

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío San José El Triunfo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José El Triunfo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0112-43	FECHA:	8/11/2024



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA)



REPARACIÓN DE TUBO DE HG Y MALLA GALVANIZADA



SUSTITUCIÓN DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

**CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Escuela Oficial Rural Mixta
San José El Triunfo,
La Libertad, Petén**

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público