

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío San José El Triunfo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José El Triunfo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0112-43	FECHA:	21/11/2024



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, APLICACIÓN DE PINTURA)



REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



SUSTITUCIÓN INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA
Escuela Oficial Rural Mixta
San José El Triunfo,
La Libertad, Petén

[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

