

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | La Libertad |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío La Primavera |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-0119-43 | FECHA: | 13/11/2024 |



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc



Foto 2: Sustitución de capote de lámina, para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal



Foto 6: Sustitución de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Macario che chub

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | La Libertad |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío La Primavera |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-0119-43 | FECHA: | 13/11/2024 |




Foto7: Sustitución de puertas de servicios sanitarios



Foto 8: Mantenimiento de balcones de metal



Foto 9: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: Sustitución de lámparas tipo Led



Foto 12: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el número de hojas.

| | |
|---|--|
| <p><i>Macario che chub</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPA de Padres de Familia de la Escuela Oficial Rural Mixta La Libertad Petén</p>  | <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>  |
|---|--|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | La Libertad |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío La Primavera |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-0119-43 | FECHA: | 13/11/2024 |



Foto 13: Sustitución de interruptores dobles




Foto 14: sustitución de tomacorrientes dobles




Foto 15: Sustitución de filipon



Foto 16: Reparación de cableado eléctrico



Foto 17: Sustitución de depósito de agua de 1100 lt



Foto 18: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Macario che chub

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | La Libertad |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío La Primavera |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-0119-43 | FECHA: | 13/11/2024 |



Foto 19: Sustitución de canales de metal

Foto 20:

Foto 21:

Foto 22:

Foto 23:

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Macario che chub

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

