

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Buenos Aires
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0121-43	FECHA:	24/09/2024



Foto1: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 2: Sustitución de puerta



Foto 3 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustitución de focos ahorradores




Foto 6: Sustitución de porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marilyn Pérez López*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

