

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tesoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0122-43	FECHA:	11/11/2024




Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación.




Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte



Foto 5: Reparación de banquetas de concreto








Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Manuel Ramos    

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
LA LIBERTAD, PETÉN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tesoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0122-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 7: Sustitución inodoro.




Foto 8: Sustitución lavamanos



Foto 9: Sustitución de focos ahorradores



Foto 10: Sustitución de plafoneras




Foto 11: Sustitución de interruptores dobles








Foto 12: Sustitución de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Juan Marcel Banos    

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tesoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0122-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 13: Sustrucción de flipones



Foto 14: Reparación de cableado eléctrico




Foto 15: Sustrucción de ducto eléctrico + accesorios




Foto 16




Foto 17






Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

<p>Juan Manuel Ramos Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p>[Firma] Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--