



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Buen Samaritano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0124-43	FECHA:	5/05/2024




Foto 1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 28 modulo de aulas




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 4: Sustitución de elementos de fijación




Foto 5: Sustitución de balcones de metal





Foto 6: mano de obra desinstalacion e instalacion de estructura y lamina aluzinc c28

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y número de hojas.


Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público