



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Buen Samaritano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0124-43	FECHA:	9/05/2024




Foto 1: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 28 modulo de aulas




Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustrucción de capote de lamina para lamina troquelada




Foto 4: Sustrucción de elementos de fijacion




Foto 5: Sustrucción de balcones de metal




Foto 6: mano de obra desinstalacion e instalacion de estructura y lamina aluzinc c28

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público