

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Pista KM.35
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0128-43	FECHA:	23/11/2024



Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas de servicios sanitarios



Foto 3:Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: sustitucion de puertas





Foto 5:Mantenimiento de balcones de metal



Foto 6: Sustitucion de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Pista KM.35
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0128-43	FECHA:	23/11/2024



Foto 13: Repello




Foto 14:




Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  


OFICIAL RURAL MIA  
 CASERIO LA PISTA KM. 35  
**CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA**  
 LA LIBERTAD, PETEN

ESCUELA PÚBLICA  
 CASERIO LA PISTA KM. 35  
**DIRECCIÓN**  
 LA LIBERTAD, PETEN