

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Ceibo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0133-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujecciones, aplicación de pintura)



Foto 2: Sustitución de chapa



Foto 3: Sustitución de puerta




Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP

Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Ceibo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0133-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Mantenimiento a portones de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo

