

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Ceibo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0133-43	FECHA:	12/11/2024




**Foto 1:** Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



**Foto 2:** Sustitución de chapa



**Foto 3:** Sustitución de puerta



**Foto 4:** Sustitución de estructura de metal de ventana




**Foto 5:** Pintura en muros exteriores e interiores



**Foto 6:** Pintura en muros exteriores e interiores

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Ceibo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0133-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Mantenimiento a portones de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo