



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural mixta Barrio Lacandón Las Ruinas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Lacandón, Caserío Las Ruinas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0134-43	FECHA:	4/03/2024




SUSTITUCIÓN DE LÁMINA




SUSTITUCIÓN DE CAPOTE




MANTENIMIENTO A PUERTAS



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



SUSTITUCIÓN DE BALCON DE METAL



MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar más páginas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Consejo de Padres de Familia



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural mixta Barrio Lacandón Las Ruinas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Lacandón, Caserío Las Ruinas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0134-43	FECHA:	4/03/2024




PINTURA EN MUROS




SUSTITUCIÓN DE INODORO



SUSTITUCIÓN DE FOCOS



SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



REPARACIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales a continuación del número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

