



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO PALIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0135-43	FECHA:	10/10/2024



SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS



SUSTITUCIÓN DE CHAPA



SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA LINEA PRINCIPAL



SUSTITUCIÓN DE INODORO



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA, LIJADO, SEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA




PINTURA EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.


Firma y sello del Presidente




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO PALIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0135-43	FECHA:	11/10/2024





MANTENIMIENTO DE BALCON DE METAL



SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO MAS ACCESORIOS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Handwritten Signature]

