



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO VILLA HERMOSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VILLA HERMOSA LA LIBERTAD PETEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0148-42	FECHA:	04-03-2024




FOTO 1 CUBIERTA DE LAMINA RENGLON 1



FOTO 2. SUSTITUCION DE PUERTA RENGLON 4.1




FOTO 3 SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL RENGLON 5.6



FOTO 4 SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO RENGLÓN 6.8




FOTO 5 PINTURA DE EXTERIORES E INTERIORES RENGLÓN 9.1




FOTO 6 REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES RENGLÓN 21

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Lilian Azucely xoc

Firma y sello del Presidente



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

