

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Los Pinos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0179-43	FECHA:	27/09/2024



Foto1: Sustitución inodoro



Foto 2: sustitucion de piso de cemento liquido



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Sustitución interruptores simples



Foto 6: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ambrosio Santos

Firma y sello del Presidente de la OPF



Reinhold

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Los Pinos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0179-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 7: Sustitución interruptores dobles



Foto 8: Sustitución de focos ahorradores




Foto 9: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 10: Sustitución de tablero de flipones



Foto 11: reparación de cableado eléctrico



Foto 12: Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Los Pinos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0179-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 13: Limpieza de fosa séptica



Foto 14: Sustitución de caja de registro



Foto 15: Sustitución de pila de cemento de un lavadero



Foto 16: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 17: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público